

## Инструкция по проверке работоспособности ЭЛЕКТРОННОГО ДЕТЕКТОРА ЭД-02

**Перед проверкой внимательно изучите руководство по эксплуатации!  
Работоспособность прибора проверяется, с исправным источником питания (одна батарея 9В).**

1. Необходимо взять прибор и держать его на вытянутой руке на расстоянии не менее 1м от всех поверхностей (на руке не должно быть колец, часов и прочих металлических предметов).
2. Нажать и удерживать клавишу **ВКЛ** до издания прибором звукового сигнала. Не отпуская клавиши, приблизить прибор к рабочей поверхности.
3. При приближении прибора к металлическим, деревянным элементам или электропроводке, находящейся под напряжением внутри стен (глубина закладки до 20мм), загораются индикаторные светодиоды, и прибор издает периодические звуковые сигналы. Количество загоревшихся светодиодов и частота звуковых сигналов зависит от приближения прибора к искомым элементам.
4. Если окажется, что чувствительность слишком высока, надо произвести перенастройку, подвинув детектор поближе к металлу, отпустить и снова нажать на клавишу **ВКЛ**.
5. При неработоспособности прибора составляется Акт о возврате в торговую сеть.