



# Детализировка для Makita GA5021C



- 1 266041-8
- 2 417771-6
- 3 234057-1
- 4 318158-4

5 424051-3  
6 264010-3  
7 227520-1  
8 210059-1  
8 211088-7  
9 267352-4  
10 962107-9  
11 240094-5  
12 INC. 11,13-15  
12 513799-3  
12 INC. 11,13-15  
12 513729-4  
13 681660-3  
14 267281-1  
15 210005-4  
16 421720-7  
17 266325-4  
18 419961-7  
19 525784-4  
20 158398-0  
21 194547-5  
22 643750-0  
23 864047-6  
24 INC. 37  
24 188452-6  
25 266326-2  
26 631799-2  
27 418518-1  
28 651922-3  
28 650677-7  
28 651922-3  
29 654575-7  
30 266326-2  
31 687260-7  
32 682505-8  
33 665865-3  
34 233117-6  
35 418519-9  
36 158401-7  
37 INC. 24  
37 188452-6  
38 213977-2  
39 256505-0  
40 263002-9  
41 210006-2  
42 233926-3  
43 253835-0  
44 267811-8  
45 227522-7  
46 233957-2  
47 324833-2  
48 911003-8  
49 285728-3  
50 211236-8

Спецрегион  
SPECREGION.RU



51 253853-8  
52 213624-5  
53 318332-4  
53 318299-6  
53 318160-7  
54 265131-4  
55 345464-4  
56 324789-9  
57 265180-1  
57 251391-4  
58 INC. 57  
58 123145-8  
58 INC. 57  
58 122895-2  
58 INC. 57  
58 135242-8  
58 INC. 57  
58 135108-2  
59 224415-9  
60 224554-5  
61 253828-7  
1001 153504-2  
1002 782423-1  
1003 806217-1



## Как заказать запчасти

1. Найдите нужные коды запчастей на детализовке
2. Зайдите на сайт [specregion.ru](http://specregion.ru)
3. Введите в поиск код запчасти и выберите её в подсказке



4. Добавьте запчасти в корзину и нажмите кнопку «Оформить заказ». Требуется ввести только имя и телефон.



5. Номер заказа придёт вам в SMS. Оператор свяжется с вами после подтверждения наличия