


7021ET002 SC


Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Техническая информация	До
1	4850 430 5500	1	Устройство для быстрой зарядки AL 300, 230 V/50 Hz Европа □ 11		
2	4850 430 5508	1	Устройство для быстрой зарядки AL 300, 220 V/60 Hz BR □ 11		
3	4850 430 5509	1	Устройство для быстрой зарядки AL 300, 127 V/60 Hz BR □ 11		
4	4850 430 5511	1	Устройство для быстрой зарядки AL 300, 220 V/60 Hz ROK □ 11		
5	4850 430 5504	1	Устройство для быстрой зарядки AL 300, 230 V/50 Hz GB □ 11		
6	4850 430 5502	1	Устройство для быстрой зарядки AL 300, 120 V/60 Hz USA □ 11, 12		
7	4850 430 5506	1	Устройство для быстрой зарядки AL 300, 120 V/60 Hz □ 11, 13	CDN	
8	4850 430 5507	1	Устройство для быстрой зарядки AL 300, 100 V/50, 60 Hz □ 11	J	
9	4850 430 5505	1	Устройство для быстрой зарядки AL 300, 230 V/50 Hz □ 11, 14	AUS, NZ	
10	4850 430 5510	1	Устройство для быстрой зарядки AL 300, 230 V/50 Hz □ 11	AR	
11	0000 967 4010	1	Табличка с предупредительной надписью		
12	4850 967 4004	1	Указательная табличка	USA	
13	4850 967 4002	1	Указательная табличка	CDN	
14	4850 967 4003	1	Указательная табличка	AUS, NZ	

## Как заказать запчасти

1. Найдите нужные коды запчастей на детализовке
2. Зайдите на сайт [specregion.ru](http://specregion.ru)
3. Введите в поиск код запчасти и выберите её в подсказке



4. Добавьте запчасти в корзину и нажмите кнопку «Оформить заказ». Требуется ввести только имя и телефон.



5. Номер заказа придёт вам в SMS. Оператор свяжется с вами после подтверждения наличия